

TŘMENOVÉ SVORKY



Třmenové svorky - SK


	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška měděné přípojnice	Průřez vodiče (mm²)	Jmen. proud (A)	Šroub	Klíč (šroubovák)	Bal./ks
TOP		1000736	SK 16 - F5	5 mm	2,5 - 16	98	M5	- (PZ2)	100
TOP		1000754	SK 16 - F10	10 mm	2,5 - 16	98	M5	- (PZ2)	100
TOP		1000755	SK 35 - F5	5 mm	2,5 - 35	158	M6	10 (PZ2)	50
TOP		1000756	SK 35 - F10	10 mm	2,5 - 35	158	M6	10 (PZ2)	50
		1000759	SK 70 - F5	5 mm	16 - 70	245	M8	13 (PZ3)	25
		1000760	SK 70 - F10	10 mm	16 - 70	245	M8	13 (PZ3)	25
		1000761	SK 120 - F5	5 mm	16 - 120	344	M8	13 (PZ3)	25
		1000762	SK 120 - F10	10 mm	16 - 120	344	M10	17 (PZ3)	25
		1000763	SK 185 - F5	5 mm	35 - 185	448	M10	17 (plochý)	20
		1000764	SK 185 - F10	10 mm	35 - 185	448	M10	17 (PZ3)	20

Třmenové svorky - SSAK

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška měděné přípojnice	Pro vodiče	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Povrch svorky	Bal./ks
		1007370	SSAK 16 krytá	10 mm	2x 1,5 - 16 mm²	114	690	mosaz	12
		1007371	SSAK 10 nekrytá	10 mm	2x 1,5 - 10 mm²	82	690	mosaz	12
		1007372	SSAK 16 nekrytá	10 mm	2x 1,5 - 16 mm²	114	690	mosaz	12

Třmenové svorky - SK

■ Příklad použití



Třmenové svorky - SSAK

■ Příklad použití

